

**Omschrijving:** Sneldrogend isoleermiddel, speciaal bedoeld voor het gemakkelijk behandelen van plaatselijke, kleinere, doorslaande plekken in de ondergrond als vochtkringen, roestplekken, roetaanslag, lijmresten enz. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Geschikt voor het isoleren van vochtkringen, roest- en roestplekken e.d., maar ook voor het aanbrengen van markeringsstrepen op steenachtige ondergronden en asfalt.

**Eigenschappen:**

- Sterk isolerend
- Slijtvast
- Niet verzeepbaar
- Spannings- en reukarm
- Waterbestendig
- Uitstekend afwasbaar

**Kleur:** Wit.

**Verwerking:** De niet te schilderen delen goed afdekken of afplakken. Spuitbus moet op kamertemperatuur zijn (minimaal 15°C.). Voor gebruik minimaal 3 minuten krachtig schudden, waarbij de mengkogel goed hoorbaar is. Verwijder de dop met behulp van een schroevendraaier. In 2 à 3 dunne lagen aanbrengen op een afstand van ca. 30 cm. Begin naast de te spuiten plek en beweeg gelijkmatig naar, over en voorbij de betreffende plek. Na gebruik de spuitbus omkeren en de verfstrepen uit het ventiel spuiten.

**Verbruik:** 1 - 2 m<sup>2</sup> per laag.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Kleefvrij : Na 5 tot 10 minuten

Overspuitbaar : Na 30 uur

**SYSTEEM-OPBOUW**

**Ondergrond:** Moet schoon, draagkrachtig, droog, stof, en vetvrij zijn. Scheuren en gaten repareren. Oude en slecht hechtende lagen verwijderen. Bij buitentoepassing eerst alle mos- en algaanslag grondig verwijderen.

**Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet:** Afwassen met water en ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan verontreinigingen eerst isoleren met SPS Isoleergrond

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Bindmiddel:** Gemodificeerde alkydhars

**Pigmenten:** Titaan gecombineerd met isolerende vulstoffen

**Oplosmiddel:** Aceton/ White spirit

**Vaste bestanddelen:** 35 m/m %

**S.M.:** ca. 1.1 g/ml

**Glansgraad:** 5 volgens Gardner 60°.

**Tint:** Wit

**Prestaties:** Isolerend en sneldrogend

**Gevarenklasse:** zie MSDS

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Niet verwerken beneden de 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus dient op kamertemperatuur te zijn (min. 15°C.). Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

**Restanten:** De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.